

CONTRÔLE ET RÉGLAGE du dispositif de verrouillage

- Ouvrir le capot - Le refermer normalement
- Mettre la voiture sur un élévateur ou une fosse ; puis par le dessous s'assurer que le crochet - C - est bien engagé à fond sur l'axe - A - du pontet - P - fixé au capot -

① S'assurer que le cable coulisse librement et que sa longueur est suffisante -

Remarque : Le cable ne doit pas être tendu lorsque le capot est fermé -

② Régler la position de l'axe - A - du pontet en intercalant (ou en retirant) des rondelles de 8,5 x 16 ep^r 1mm. entre le pontet et son support (B) -

Remarque : Si nécessaire remplacer la vis de fixation du pontet par une vis plus longue (H 8 x 25) - (E) -

③ Fermer doucement le capot en s'assurant que le pontet passe bien sans buter dans le trou - T - sinon déplacer la vis - E - dans sa boutonnière -

④ Le capot fermé vérifier par dessous la voiture l'encliquetage du crochet et celui du ressort de sécurité

Répéter plusieurs fois la manœuvre (ouverture et fermeture) pour s'assurer que le verrouillage s'effectue normalement -

Important - Changer le cable si celui-ci présente une certaine usure au tourillon (qui doit tourner librement sur son axe) mais ne jamais le raccourcir -

— Nota : Lors de la vérification du fonctionnement, vérifier si le bord ou vient s'appuyer le ressort de sécurité (Sur support de pontet) est bien cambré ; sinon le modifier suivant dessin (figure 2) -

— S'assurer également que le ressort de sécurité - R - est bien parallèle au bord du support -

Pour la compréhension du texte se reporter aux figures pages 2 & 3 -


- NOTA -

Sur les premiers modèles on peut modifier le verrouillage comme suit :

- ① Remplacer le ressort de sécurité R. par le ressort numéro 312.347 modifié (épaisseur et forme).
- ② Vérifier si le bord gauche de la tôle support du pontet est cambré (du côté du ressort R. voir dessin).
- S'assurer en même temps que le ressort de sécurité attaque bien parallèlement ce support.
- ③ Remplacer les ressorts de rappel du crochet par des ressorts 334.158. (F)
- ④ Remplacer le renfort fixé sous la plaque support du pontet et au capot par la pièce 336.961 - (J)

— Ce montage étant fait exécuter les vérifications et réglages prévus au paragraphe A. "Réglage du verrouillage de capot" —

IMPORTANT. Après échange des ressorts il est nécessaire lors de la fermeture du capot d'accompagner celui-ci



Fermeture de capot (l'observateur étant supposé dans le sens de marche).

Figure - 2 -

- ① Position anormale le ressort a été faussé
- ② Position normale du ressort de sécurité
- ③ Verrouillage anormal
- ④ Verrouillage correct
- G Rondelle W 8
- H Rondelle type large de 8

